

УТВЕРЖАЮ

Директор МОБУ

«Свирицкая средняя

общеобразовательная школа»

Е.А. Лиходеева

15" июля 2025 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

п. Свирица

"15" июля 2025 г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа»

1.2. Адрес объекта 187469, Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание да 2 этажей, 1808 кв. м
- часть здания этажей (или на этаже), кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 0,5 га

1.4. Год постройки здания 1994, последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего апрель 2025 г., капитального не проводился

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», краткое МОБУ «Свирицкая СОШ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 187469, Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

2. Характеристика деятельности организации на объекте.

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Путь следования до остановки общественного транспорта необходимо выйти с территории школы повернуть на лево и двигаться по прямой 200 метров повернуть на право прейти мост и двигаться прямо еще 100 метров,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) перепады высоты есть в пути следования от остановки пассажирского транспорта до школы находится мост через реку

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	8
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	1	6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1	5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	2	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	4	3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	8

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ План 2025 – 2030 г. в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется

4.4.6. другое -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте 1 на 1 л.

Позатажные планы, паспорт БТИ 2 на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: директор школы, Лиходеева Е.А.
(должность, Ф.И.О.)

Е.А. Лиходеева
(Подпись)

Члены рабочей группы: секретарь, Крючкова Л.В.
(должность, Ф.И.О.)

Л.В. Крючкова
(Подпись)

заместитель директора по ВР, Савельева Н.А.
(должность, Ф.И.О.)

Н.А. Савельева
(Подпись)

В том числе:

Представитель ВОИ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представитель ВОС _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол N _____)

Координационным советом по делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	8	-	К, О, С, Г, У	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	8	Покры- тие площад ок неровно е, отсутств ует информ ация об объекте,	(К,О, С, Г)	Следует выполнят ь с использов анием рифленой поверхно сти и с дублиров анием Цветом, установит ь тактильну ю информац ию вывеску с информац ией	Ремонт текущи й
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутст вует	К, О, С, Г, У	Нанесени е	Ремонт текущи

					контрастная маркировка краевых ступеней лестничного марша		маркировки на краевых ступени	й
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	1	-	К	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	8	-	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1,8	1,8	ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию школы доступна частично всем. Требуется проведение ремонта

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	7	Отсутств ует контраст ная маркиров ка краевых ступеней лестничн ого марша	О, С, Г, У	Нанесен ие маркиро вки на краевые ступени	Ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	1	-	К, О, С, Г, У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	7	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	6	Не размещен ие тактильн ых указателе й на неподвиж ных	С	Размести ть указател и на неподви жных элемента х	Ремонт

					элемента х			
2.5	Тамбур	есть	3	5	Установк а мнемосхе мы	С	Установк а мнемосх емы	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В	3	1,5,6,7	ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Входа (входов) в здание доступно частично всем. Требуется ремонт.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	-	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют яркие контрастные маркировки, тактильная плитка, отсутствует низкорасположенная информация о направлении путей эвакуации	С	Установить тактильные плитки, оснастить яркой контрастной маркировки	Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	-	-	Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично всем. Требуется ремонта текущий.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Соде р- жани е	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	техническ ие решения невозмо жны
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	техническ ие решения невозмо жны
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	техническ ие решения невозмо жны
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	техническ ие решения невозмо жны
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	техническ ие решения невозмо жны

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД			технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	2	-	Отсутствие поручней	К, С	Установка поручней	Ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	5	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-В			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: : доступно частично всем. Требуется ремонт

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Свирицкая средняя общеобразовательная школа», Ленинградская обл., Волховский р-н., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.34-б

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не достаточное количество визуальных средств	К, О, Г, У	Установить визуальные средства	Ремонт
6.2	Акустические средства	есть	6	4	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	4	3	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	-	Ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной

формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично всем. Требуется ремонта.